



calcocid.ch

*Le Choix des Professionnels - Profis Auswahl*





| Rp | G <sub>1</sub> | DN | L   | S  | H   | H <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | Art.  |
|----|----------------|----|-----|----|-----|----------------|----------------|-------|
| 1" | 1"             | 25 | 138 | 65 | 169 | 133            | 76             | 81144 |
| 1" | 1"1/4          | 25 | 138 | 65 | 169 | 133            | 76             | 81145 |





Mod. 811

| Rp    | G <sub>1</sub> | DN    | L   | S   | H   | H <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | Art.  |
|-------|----------------|-------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-------|
| 1"    | 1"             | 25    | 166 | 86  | 179 | 137            | 78             | 83144 |
| 1"    | 1"1/4          | 25    | 166 | 86  | 178 | 138            | 78             | 83145 |
| 1"1/4 | 1"             | 25    | 200 | 86  | 178 | 138            | 78             | 83154 |
| 1"1/4 | 1"1/4          | 25    | 200 | 86  | 179 | 137            | 78             | 83155 |
| 1"1/4 | 1"1/2          | 25    | 216 | 86  | 181 | 139            | 78             | 83156 |
| 1"1/2 | 1"1/2          | 25    | 216 | 86  | 181 | 139            | 78             | 83166 |
| 2"    | 2"             | 32/50 | 256 | 110 | 228 | 172            | 92             | 83288 |




Mod. 831-832

| G     | G <sub>1</sub> | DN    | L   | S   | H   | H <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | Art.  |
|-------|----------------|-------|-----|-----|-----|----------------|----------------|-------|
| 1"1/4 | 1"             | 25    | 180 | 86  | 178 | 138            | 77             | 84154 |
| 2"3/8 | 2"             | 32/50 | 256 | 110 | 228 | 172            | 92             | 84298 |




Mod. 841-842

### Fonctionnement - Funktion



Bypass



En service - In Betrieb

Remarque : En position de service, la vanne double-action à l'entrée des modèles à 2 vannes, doit être complètement ouverte pour éviter toute fuite de dureté.

Hinweis : In der Betriebsstellung muss das doppeltwirkende Ventil am Einlass von 2-Ventil-Modellen vollständig geöffnet sein, um ein Austreten von Härte zu vermeiden.

Pour les professionnels de l'eau, du chauffage et des installations sanitaires, Calcocid propose des solutions technologiques de pointe pour lutter efficacement contre le calcaire et améliorer la qualité de l'eau potable.

Für Wasser-, Heizungs- und Sanitäranlagenprofis bietet Calcocid Lösungen der Spitzentechnologie, um wirksam Kalk zu bekämpfen und die Qualität des Trinkwassers zu verbessern.

[www.calcocid.ch](http://www.calcocid.ch)